



Leik011



Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	
Úttektaraðili	
Heimilisfang	
Heimasíða	
Netfang	
Hlutleysi skoðunaraðila	

Upplýsingar um svæði

Nafn svæðis	
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	
Hnit / GPS	
	Lat: 66.2013986 Long: -15.336821
Tengiliður	
Sími	



Leik011

V3 Plöntur	
V4 Rekstrarhandbók	
Rekstrarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	
V5 Hreinlæti	
V6 Niðurföll	
V7 Veggjakrot	
V8 Annað	
Myndir af frávikum	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>11 laus dekk</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>11 hjólagrind laus</p> </div> </div>

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	
A2 Girðingar	
A3 Hlið	
A4 Skilti	
Skilti um rekstraraðila vantar	
A5 Ruslaflát	
Ruslaflát vantar	
A6 Lýsing/ljósastaurar	
A7 Grasflötur	


Leik011

A8 Aðrir þættir		
<p>Nýtt tæki</p> <p>Mynd af tæki</p>		
Tegund tækis		
Framleiðandi/Dreifingaraðili		
Frávik		
Tegund frávika		
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>21 hæð tækis 2m vantar dempanði undirlag</p>	
Áhættumat tækis		

Leik011

Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.
-----------------	---

Nýtt tæki (1)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	
Framleiðandi/Dreifingaraðili	
Frávik	
Tegund frávika	
Athugasemd	
Áhættumat tækis	

Leik011




Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.
-----------------	---

Nýtt tæki (2)




Mynd af tæki		
Tegund tækis		
Framleiðandi/Dreifingaraðili		
Frávik		
Tegund fráviks		
Myndir af frávikum		
	21 undirlag nokkuð stórgrýtt	20 tappa vantar
Áhættumat tækis		
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.	

Nýtt tæki (3)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	
<p>Frávik</p>	
<p>Tegund frávika</p>	
<p>Myndir af frávikum</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="531 1272 991 1830">  <p>jún. 26, 2024 9:48:35 f.h. GMT+00:00</p> <p>20 tappa vantar</p> </div> <div data-bbox="991 1272 1461 1830">  <p>jún. 26, 2024 9:48:44 f.h. GMT+00:00</p> <p>4 bönd víða slitin frá festingum</p> </div> </div>

Leik011

		
		
<p>Áhættumat tækis</p>		
<p>Talsverð áhætta</p>	<p>Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	

Nýtt tæki (4)


Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	
Framleiðandi/Dreifingaraðili	
Frávik	
Tegund frávika	

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>vír hangir niður úr tæki -hengingarhætta</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>		
<p>Hámarksáhætta</p>	<p>Mikil hættu á slysi/tjóni. Lagfæra strax.</p>	

Nýtt tæki (5)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	
Framleiðandi/Dreifingaraðili	
Frávik	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (6)

Leik011



Mynd af tæki



Tegund tækis	
Framleiðandi/Dreifingaraðili	
Frávik	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald


Nýtt tæki (7)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>		
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>		
<p>Frávik</p>		
<p>Tegund frávika</p>		
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>25 viðhald</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>		
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	



Nýtt tæki (8)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	
<p>Frávik</p>	
<p>Tegund frávika</p>	
<p>Athugasemd</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>

Nýtt tæki (9)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>		
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>		
<p>Frávik</p>		
<p>Tegund frávika</p>		
<p>Myndir af frávikum</p>		
<p>Áhættumat tækis</p>		
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	

Nýtt tæki (10)


Leik011

Mynd af tæki




Tegund tækis	
Framleiðandi/Dreifingaraðili	
Frávik	
Tegund frávika	

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>		
<p>Áhættumat tækis</p>		
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	

Nýtt tæki (11)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>		
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>		
<p>Frávik</p>		
<p>Tegund frávíka</p>		

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>25 viðhald</p>	 <p>25 viðhald</p>
<p>Áhættumat tækis</p>		
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	

Skilgreining áhættu

<p>Skilgreiningar á áhættu</p>	<p>I = Í lagi Reglubundin skoðun og viðhald</p>	<p>L = Lágmarksáhætta Lagfæra fyrir næstu skoðun</p>	<p>M = Miðlungsáhætta Lagfæra innan 6 mánaða</p>
	<p>T = Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða</p>	<p>H = Hámarksáhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax</p>	

Undirskrift

<p>Undirskrift skoðunaraðila</p>	
<p>Skýrslu lokið</p>	